

## RIF.1320 VOLVO FL 10 – 1989 – CARRELLONE CON RAMPE IDRAULICHE



RIF. 1320	Condizione Usato	Categoria Autocarro 3 assi
Marca VOLVO	Modello FL 10	Carburante Diesel
Anno 1989	Trasmissione Manuale	Tappezzeria interna PELLE NERA
Numero Assi 3	Portata utile 13400	Tipo di Pneumatici 315/70 R 22.5
Interasse 5650	Tachigrafo Analogico	Km 212338
Lunghezza Totale 10.75	Lunghezza Carrozzeria 8.35	Lunghezza Interna 8.20 (1.20+7.00)
Larghezza Totale 2.55	Larghezza Interna 2.52	Cilindrata 9603
Kw 230	Cavalli 312	

### Caratteristiche

- ✓ Fendinebbia
- ✓ Radio
- ✓ Sedili Pneumatici
- ✓ Sospensione Balestrata
- ✓ Tettuccio apribile

LUNGHEZZA PIANALE = 1.20+7.00

RAMPE IDRAULICHE = 0.92 LARGHEZZA 2.50 LUNGHEZZA